

2025年2月14日

## 「低濃度オゾン発生装置エアネス(ANS-1601)」 修理受付終了について

平素はエアネスシリーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度弊社製品「低濃度オゾン発生装置エアネス」におきまして、補修部品の在庫の関係で修理が困難な状況となりました。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、2025年3月21日弊社受付分を持ちまして、修理受付終了とさせていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

対象製品：低濃度オゾン発生装置エアネス(16極)  
品番：ANS-1601

なお、修理受付終了後も電極プレートの買い替えは可能でございます。ご希望の際は販売店までお問い合わせください。

契約代理店・契約販売店がご不明の際はお問い合わせメールフォーム(<https://airness.jp/contact/>)よりお問い合わせください。その際は、ご使用中の機体のシリアルナンバーをご記載いただきますようお願い申し上げます。



シリアルナンバーは機体裏面の  
バーコードシールに  
記載がございます。  
ANS-1601 ●●●●●●

なお、下記3製品の修理対応は2025年3月22日以降も継続いたします。

- ・低濃度オゾン発生装置エアネスII(22極) (品番：ANS-2201)
- ・低濃度オゾン発生装置エアネスS(4極) (品番：ANS-0401)
- ・低濃度オゾン発生装置エアネスPocket(6極) (品番：ANS-0601)

以上